

Les transmetteurs de pression, série 8020, sont destinées aux fluides visqueux, pâteux ou cristallisables

Options grande précision, haute température, ATEX

Précision 0,5%, option 0,25%, -1 à 400 bar, raccord G1/2 membrane affleurante

Transmetteurs de pression à membrane affleurante Série 8020

Caractéristiques techniques

. Gamme de pression	-1 à 400 bar
. Surpression admissible	3xEM ; max 600 bar
. Pression d'éclatement	>200 bar pour EM ≤ 25 bar >850 bar pour EM ≥ 40 bar
. Signal de sortie	4-20mA 2 fils, 0-10V 3 fils
. Alimentation	12-30Vcc (15-30V si sortie 0-10V)
. Précision (à 20°C)	±0,25%EM typ
(linéarité, hystérésis, répétabilité)	±0,50%EM max
. Plage de température compensée	-20°C à 70°C
. Dérive thermique du zéro	±0,050%EM/°C max
. Dérive thermique de sensibilité	±0,040%EM/°C max
. Température de service	-20°C à 70°C
. Matériaux	corps et raccord: inox 304, membrane : inox 316L
. Raccordement pression	G1/2 membrane affleurante, acier inox 304, joint Viton (option avec joint à l'avant du filetage)
. Raccordement électrique	embase DIN 43650/A, fiche fournie
. Indice de protection	IP65
. Masse	180g




Références, sortie 4-20mA

Etendue de mesure	Référence (pression relative)
-1 0 bar	800 802
-1 1,5 bar	800 804
0 1 bar	800 834
0 1,6 bar	800 836
0 2,5 bar	800 840
0 4 bar	800 842
0 6 bar	800 844
0 10 bar	800 846
0 16 bar	800 848
0 25 bar	800 852
0 40 bar	800 854
0 60 bar	800 858
0 100 bar	800 860
0 160 bar	800 862
0 250 bar	800 866
0 400 bar	800 868

Options

- . Etendue de mesure sur demande
- . Signal de sortie 0-5V, 0-20mA
- . Précision 0,25% max :
ajouter **P** en fin de référence
- . Version haute température 150°C
max : ajouter **T** en fin de référence
- . Tenue augmentée aux surpressions
- . Avec amortisseur coups de bélier
- . Version EEx ib IIC T6 :
ajouter **A** en fin de référence
- . Raccord pression avec joint
à l'avant du filetage (EM ≤ 25 bar)
- . Sortie électrique câble (IP67)
- . Raccord M12
- . Indicateur digital : voir série 8930



Références, sortie 0-10V, pression relative

Remplacer la référence 800 xxx par **801 xxx**

Références, pression absolue

Sortie 4-20mA : remplacer 800 xxx par **803 xxx**

Sortie 0-10V : remplacer 800 xxx par **804 xxx**

Branchement électrique

4-20mA	0-10V
1 : +V	1 : +V
2 : Sortie	2 : -V, Sortie-
	3 : Sortie+